

Erratum CROW-uitgave 990 'Maatregelen bij spoorwegovergangen – Werk in Uitvoering 96b'

De figuren 96b-33-S tot en met 96b-37-S zijn niet in deze publicatie opgenomen. Het overzicht op bladzijde 49 wordt vervangen door onderstaand overzicht.

	Plaats van het werk	Maatregel
96b-27-S	VII Werken op de volledige rijbaan	Rijstrook/rijstroken verleggen naar andere rijbaan
96b-28-S	VII Werken op de volledige rijbaan	Rijstrook/rijstroken verleggen naar andere rijbaan
96b-29-S	VII Werken op de volledige rijbaan	Rijstrook/rijstroken verleggen naar andere rijbaan
96b-30-S	VII Werken op de volledige rijbaan	Rijstrook/rijstroken verleggen naar tijdelijke rijbaan
96b-31-S	IV Werken vanaf de rijbaan V Werken op de rijbaan VI Werken midden op de rijbaan VII Werken op de volledige rijbaan	Rijstrook/rijstroken verleggen naar tijdelijke rijbaan
96b-32-S	VII Werken op de volledige rijbaan	Rijstrook/rijstroken verleggen naar tijdelijke rijbaan
96b-66-S	Werken naast het fietspad en voetpad, binnen de obstakelvrije zone	Handhaven verkeersruimte fiets-/voetpad
96b-67-S	Werken naast/op het fietspad en voetpad Versmallen verkeersruimte fiets-/voetpad	
96b-68-S	Werken op het fietspad en voetpad Omleiden	
96b-69-S	Werken op het fietspad en voetpad Versmallen en verschuiven van fiets-/voetpad	

In de onderstaande figuren is een verwijzing naar de figuren 96b-33-S tot en met 96b-37-S opgenomen. Bedoeld worden echter de figuren 96b-33 tot en met 96b-37 uit de uitgave 972 'Maatregelen naast de rijbaan – Werk in Uitvoering 96b':

- 96b-05-S
- 96b-08-S
- 96b-11-S
- 96b-12-S
- 96b-13-S
- 96b-16-S
- 96b-17-S
- 96b-18-S
- 96b-19-S
- 96b-20-S
- 96b-21-S
- 96b-25-S
- 96b-25-S
- 96b-69a-S